

Laboratorio de Servicios Industriales

NAGA640502AA0

Lázaro Cárdenas, Mich. A 07 de Febrero del 2019.

At'n: José Sánchez Abundez

Control
E19 - 02816

Asunto: Informe de Resultados.

Anexo al presente envío a usted, los resultados obtenidos de la evaluación del minFral.

La toma de muestra fue realizada por el cliente.

Identificación de la Muestra: Hierro (Triturado) Patio Naranjito

Variable	Hierro Triturado
Magnetic Iron	49.62 %
FeO	19.44 %
Total Iron (Fe ⁺⁺)	65.15 %
SiO ₂	3.14 %
Al ₂ O ₃	0.47 %
S	0.31 %
P	0.02 %
CaO	2.81 %
MnO	0.16 %
PbO	0.03 %
ZnO	0.13 %
CuO	0.08 %
TiO ₂	0.00 %

Método de Prueba: ISO 9516 - 1:2003

Los resultados son característicos, solo de las muestras sometidas al análisis.

Atentamente

Antonio Nava Gamados
Jefe del Laboratorio

LSI
ORIGINAL

✉ nava_lab@hotmail.com

📍 CALLE TAIMEO No 53 COL. 600 CASAS C.P. 60950
CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICH. TEL. 532 72 07 CEL. (753) 538 35 64